

TECHNIQUES

2. Relais DME est défectueux sur une 944 - 2,5 l de 1986.

C'est quoi le "Relais DME" ?

Lorsque tout va bien, on ne se soucie pas de lui, mais dès que la voiture commence à faire quelques caprices (trous à l'accélération - arrêts intempestifs - non démarrage), on s'inquiète et on envisage la panne du "Relais DME"

Il est où ce fameux relais ?

Sur une 944 et une 968, il est placé dans la boîte à fusibles en G5.

Il ressemble à quoi ?

<i>Relay d'origine</i>		<i>quasiment introuvable</i>	<i>± 50,00</i> €
<i>Relay (copie)</i>	<i><u>Plus d'infos</u></i>	<i><u>Paragon products</u></i>	<i>± 30,00</i> €
<i>Relay 933 - 100% compatible</i>		<i>De Coene (Maaseik)</i>	<i>± 30,00</i> €
